

N/A

CDCV857DGG


Número da peça:	CDCV857DGG
Fabricante / Marca:	N/A
Descrição do Produto	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
Folhas de dados:	
Status de RoHS	 Sem chumbo / acordo com RoHS
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.













Especificações do CDCV857DGG

NÚMERO DA PEÇA	CDCV857DGG
FABRICANTE	N/A
DESCRIÇÃO	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / acordo com RoHS
FICHA DE DADOS	
TENSÃO - FORNECIMENTO	2.3 V ~ 2.7 V
DIGITAR	PLL Clock Driver
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	48-TSSOP
SÉRIE	-
RÁCIO - ENTRADA: SAÍDA	1:10
EMBALAGEM	Tube
CAIXA / GABINETE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
SAÍDA	Clock
OUTROS NOMES	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C ~ 85°C
NÚMERO DE CIRCUITOS	1
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	2 (1 Year)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ENTRADA	Clock
FREQUÊNCIA - MAX	200MHz
DIVISOR / MULTIPLICADOR	No/No
DIFERENCIAL - ENTRADA: SAÍDA	Yes/Yes
NÚMERO DA PEÇA BASE	CDCV857

Tags relacionadas

CDCV857DGG	Distribuidor CDCV857DGG	Fornecedor CDCV857DGG
Preço CDCV857DGG	Imagens de CDCV857DGG	Imagem CDCV857DGG
Folha de dados do CDCV857DGG PDF	CDCV857DGG Download da Folha de Dados	Folha de dados do CDCV857DGG
Estoque CDCV857DGG	Comprar CDCV857DGG	Comprar CDCV857DGG
CDCV857DGG	Fornecedor	Distribuidor

produtos relacionados

 <p>CDCV857DGGRG4 Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Em estoque: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FNG4 Fabricantes: N/A Descrição: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Em estoque: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Em estoque: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BGQLR Fabricantes: N/A Descrição: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA Em estoque: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Em estoque: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Em estoque: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR Fabricantes: N/A Descrição: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Em estoque: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Em estoque: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGR Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Em estoque: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Em estoque: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG Fabricantes: N/A Descrição: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Em estoque: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN Fabricantes: N/A Descrição: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Em estoque: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>