



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

Solutions)




Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

MABA-011014

Número da peça:	MABA-011014
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descrição do Produto	BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD
Folhas de dados:	 MABA-011014.pdf
Status de RoHs	 Sem chumbo / acordo com RoHS
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO












Especificações do MABA-011014

NÚMERO DA PEÇA	MABA-011014
FABRICANTE	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESCRIÇÃO	BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / acordo com RoHS
FICHA DE DADOS	 MABA-011014.pdf
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO (MIN)	20dB
DIFERENÇA DE FASE	4°
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	4-SMD Module
OUTROS NOMES	1465-1478-2
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
TEMPO DE ENTREGA PADRÃO DO FABRICANTE	12 Weeks
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERÇÃO (MAX)	0.9dB
IMPEDÂNCIA - DESEQUILIBRADO / EQUILIBRADO	50 / 75 Ohm
ALCANCE DE FREQUÊNCIA	45MHz ~ 1.2GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Balun 45MHz ~ 1.2GHz 50 / 75 Ohm 4-SMD Module

Tags relacionadas

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Distribuidor MABA-011014	Fornecedor MABA-011014
Preço MABA-011014	Imagens de MABA-011014	Imagem MABA-011014
Folha de dados do MABA-011014 PDF	MABA-011014 Download da Folha de Dados	Folha de dados do MABA-011014
Estoque MABA-011014	Comprar MABA-011014	Comprar Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Fornecedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Aeroflex Circuit Technology MABA-011014	Aeroflex MABA-011014
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-011014	M/A-Corn Technology Solutions MABA-011014
Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	MACOM Technology Solutions MABA-011014	

produtos relacionados

<div></div> <div><b>MABA-011030</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 46MHZ-1GHZ 75/75 MODULE Em estoque: Out stock RFQ</div>	<div></div> <div><b>MABA-011029</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD MOD Em estoque: Out stock RFQ</div>
<div></div> <div><b>MABA-010245-CT11TB</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: EVAL BOARD FOR MABA-010245-CT116 Em estoque: 3 pcs RFQ</div>	<div></div> <div><b>MABA-011002-TB</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: EVAL BOARD FOR MABA-011002 Em estoque: 3 pcs RFQ</div>
<div></div> <div><b>MABA-011028</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 600MHZ-1.7GHZ 50/50 MODULE Em estoque: Out stock RFQ</div>	<div></div> <div><b>MABA-010245-CT1160</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 50MHZ-1GHZ 1:1 6SMD FLAT Em estoque: Out stock RFQ</div>
<div></div> <div><b>MABA-011002</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 5MHZ-200MHZ 4:1 6SMD Em estoque: Out stock RFQ</div>	<div></div> <div><b>MABA-010441-CT38A0</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD MOD Em estoque: Out stock RFQ</div>
<div></div> <div><b>MABA-011017</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 2:1 6SMD FLAT LEAD Em estoque: Out stock RFQ</div>	<div></div> <div><b>MABA-011013</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD Em estoque: Out stock RFQ</div>
<div></div> <div><b>MABA-011031</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 75/75 MODULE Em estoque: Out stock RFQ</div>	<div></div> <div><b>MABA-011015</b> Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD Em estoque: Out stock RFQ</div>