




2450BL07A0100T

Número da peça:	2450BL07A0100T
Fabricante / Marca:	Johanson Technology
Descrição do Produto	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402
Folhas de dados:	 2450BL07A0100T.pdf
Status de RoHS	 Sem chumbo / acordo com RoHS
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.


Especificações do 2450BL07A0100T

NÚMERO DA PEÇA	2450BL07A0100T
FABRICANTE	Johanson Technology
DESCRIÇÃO	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / acordo com RoHS
FICHA DE DADOS	 2450BL07A0100T.pdf
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO (MIN)	9.5dB
DIFERENÇA DE FASE	180° ±10°
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERÇÃO (MAX)	1.3dB
IMPEDÂNCIA - DESEQUILIBRADO / EQUILIBRADO	50 / 100 Ohm
ALCANCE DE FREQUÊNCIA	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad

Tags relacionadas

Johanson Technology 2450BL07A0100T	Distribuidor 2450BL07A0100T	Fornecedor 2450BL07A0100T
Preço 2450BL07A0100T	Imagens de 2450BL07A0100T	Imagem 2450BL07A0100T
Folha de dados do 2450BL07A0100T PDF	2450BL07A0100T Download da Folha de Dados	Folha de dados do 2450BL07A0100T
Estoque 2450BL07A0100T	Comprar 2450BL07A0100T	Comprar Johanson Technology 2450BL07A0100T
Johanson Technology 2450BL07A0100T	Fornecedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 2450BL07A0100T	Johanson 2450BL07A0100T	Johanson Technology Inc. 2450BL07A0100T

produtos relacionados

 <p>2450BL14B100 Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL05A0100T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL14B050T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14B100T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450AT45A100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14B200T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL07A0050T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450AT43H0100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450AT43F0100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14C050T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450AT44A100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14C200T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>