



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011038

Número da peça:	MACP-011038
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descrição do Produto	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
Folhas de dados:	 MACP-011038.pdf
Status de RoHs	 Sem chumbo / acordo com RoHS
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Solutions





Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.











Especificações do MACP-011038

NÚMERO DA PEÇA	MACP-011038
FABRICANTE	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESCRIÇÃO	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / acordo com RoHS
FICHA DE DADOS	 MACP-011038.pdf
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	6-SMD
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO	-20dB
POWER - MAX	1.5W
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	6-SMD
OUTROS NOMES	1465-1813-2
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLAMENTO	33dB
PERDA DE INSERÇÃO	-
FREQUÊNCIA	5MHz ~ 1.2GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 16dB 1.5W 6-SMD
FATOR DE ACOPLAMENTO	16dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICAÇÕES	General Purpose

Tags relacionadas

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011038	Distribuidor MACP-011038	Fornecedor MACP-011038
Preço MACP-011038	Imagens de MACP-011038	Imagem MACP-011038
Folha de dados do MACP-011038 PDF	MACP-011038 Download da Folha de Dados	Folha de dados do MACP-011038
Estoque MACP-011038	Comprar MACP-011038	Comprar Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011038
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011038	Fornecedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011038	Aeroflex Circuit Technology MACP-011038	Aeroflex MACP-011038
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011038	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011038	M/A-Com Technology Solutions MACP-011038
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011038	MACOM Technology Solutions MACP-011038	

produtos relacionados

 <p>MACP-011010 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010563-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010563-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011035 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 873 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011033 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 392 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011034 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 769 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011013 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011014 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011015 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011032 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 889 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011036 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACPCT0030 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 441 pcs</p> <p>RFQ</p>